

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 15

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка
- 1.2. Адрес объекта 347683, Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул.Ленина, дом 19.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание 1-но этажное, 493,5 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4020 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта -----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального -----

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Росинка», МБДОУ детский сад № 28 «Росинка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347683, Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)- оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)- Администрация Егорлыкского района Ростовской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347660 Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, станция Егорлыкская, улица Мира, д. 19.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)- образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)- на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: не представляется возможным.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 73 чел. в день; вместимость- 81, пропускная способность – 160 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) муниципальный транспорт до остановки « Центральная», далее 450 м. по пешеходной дорожке.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту- не предусмотрено .

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)- да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;- нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет .

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: МБДОУ ВНД временно не доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания (установка кнопки вызова персонала)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы

		обслуживания (установка кнопки вызова персонала)
--	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____ «__» _____ 201__ г.

<http://ds28-rosinka.org.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта _____ от «12» 03 2015 г.

2. Решения Комиссии от «12» 03 2015 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 15

Ростовская область
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 17 » 03 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка»
- 1.2. Адрес объекта 347683, Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание 1-но этажное, 493,5 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4020 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1984, последнего капитального ремонта -----
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в 2015 г., капитального -----
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Росинка», МБДОУ детский сад № 28 «Росинка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 347683, Российская Федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

муниципальный транспорт до остановки «Центральная», далее 450 м. по пешеходной дорожке до здания МБДОУ детского сада №28 «Росинка».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: - нет бордюры с неадаптированными для МГН пешеходными уклонами

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет (не соответствует благоустройство пешеходных дорожек нормативным требованиям по ГОСТу)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»

4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - ВНД

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения не возможны
2	Вход (выходы) в здание	Технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания (установка кнопки вызова персонала)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения не возможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения не возможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения не возможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не возможны
8.	Все зоны и участки	Технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания (установка кнопки вызова персонала)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) – не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов- требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата).

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://ds28-rosinka.org.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

2. Входа (входов) в здание

на 2 л.

3. Путей движения в здании

на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте есть на 19 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ есть на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы И.о. заведующего отделом образования Господинкин С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий МБДОУ детским садом Астахова



(Подпись)

Заведующий хозяйством Линьчук И.Н.

Старший воспитатель Пономаренко И.Ю.

(Подпись)

В том числе:

Начальник отдела адресного предоставления мер
Специалист социального обеспечения социальной поддержки

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель общественной организации инвалидов и ветеранов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 12 » 03 20 15 г. (протокол № 1)

Комиссией (название) Межведомственная комиссия по обследованию объектов, находящихся в муниципальной собственности и экспертной оценке состояния их доступности

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ МБДОУ детский сад № 28 «Росинка»
от «12» 03 20 15 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка»
347683, Российская федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	<i>нет</i>	-	1,2	-	ДУ	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	<i>нет</i>	-	3,4	<i>Пешеходные пути движения-асфальтное покрытие, шириной пути менее 1м</i>	ДУ		
1.3	Лестница (наружная)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	<i>нет</i>	-	-	<i>Не предусмотрено.</i>	-		

ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДУ		
-------------------------	-----	---	---	-------------------------------------	----	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДУ	-	3,4	-
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Технические решения невозможны**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «12» 03 2015 г. Приложение 2

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка» 347683, Российская федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (внутренний)	нет	-	-	-	ВНД	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	ВНД	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	5,6	<i>Не адаптирована Одностворчатая дверь 0,80</i>	ВНД	--	-

2.5	Тамбур	есть	-	7,8	Одностворчатая дверь 0,80м. Не адаптирована.	ВНД	--	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ВНД	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	-	-		
Пандус (наружный)	-	-		
Входная площадка (перед дверью)	-	-		
Дверь (входная)	ВНД	-	5,6	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка» 347683, Российская федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	<i>есть</i>	-	9,10	<i>Зона ожидания не адаптирована для всех групп МГН</i>	<i>ВНД</i>	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-			-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	<i>нет</i>	-	-	<i>Монтаж пандуса не возможен</i>	<i>ВНД</i>	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	<i>есть</i>	-	11,12, 13,14, 15,16, 17	<i>Не адаптированы Дверные проемы 0,80м.</i>	<i>ВНД</i>	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	<i>есть</i>	-	5,6 20,21	<i>Не адаптированы Дверные проемы 0,80 м.</i>	<i>ВНД</i>	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-		<i>Не адаптировано для всех групп МГН.</i>	<i>ВНД</i>	-	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания); Двери; Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ВНД		9,10	<i>технические решения не возможны</i>
	ВНД		11,12,13,14,15,16,17	<i>технические решения не возможны</i>
	ВНД		5,6,20,21	<i>технические решения не возможны</i>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны

Приложение 4 (1)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «12» 03 2013 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка» 347683, Российская федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Кабинетная форма обслуживания</i>	<i>нет</i>	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «12» 03 2015 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны.

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «12» 03 2015 г.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка» 347683, Российская федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	22,23	не соответствует необходимым условиям	ВНД	технические решения невозможны	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны -	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	<i>есть</i>	-			<i>ВНД</i>	технические решения невозможны	
--	-------------------------	-------------	---	--	--	------------	--------------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Туалетная комната</i>	<i>ВНД</i>	-	22,23	технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Росинка» 347683, Российская федерация, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, дом 19.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	<i>нет</i>	-	-	-			
6.2	Акустические средства	<i>нет</i>	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	<i>нет</i>	-	-	-			

ОБЩИЕ требования к зоне	<i>нет</i>	-	-	-				
-------------------------	------------	---	---	---	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<i>Визуальные средства</i>	<i>Нет</i>	-		
<i>Акустические средства</i>	<i>Нет</i>	-		
<i>Тактильные средства</i>	<i>Нет</i>	-		

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения не возможны

Фото №1






Фото № 18






ФОТО N3



photo N4




фото №5




foto 16





TEMONT



40no 18





foto no 9




01



Photo N10



PHOTO 1/11






foto N12





фото №13



HTA 25075



фото N 15




фото N 15




ФОТО N 20



foto N.21





foto 102






фото N 23

